



塗装内の色むら




塗装内の色むら



塗装内の色むら (拡大)



打痕あり (ベース部分)



天板に黒い点 2箇所